

Giber Ringvej Gruppen

Jane Simonsen
Carina Graae Rasmussen
Claus Falkenstrøm
Michael Bisgaard
Jakob Aarøe Dam

Faktaark: Pulje til øget støjdæmpning - Redegørelse 2 (aktindsigt opdatering)

Giber Ringvej Gruppen har tre gange forsøgt at søge aktindsigt ind i dokumenterne bag beslutningen i [redegørelse 2](#). I tredje forsøg, dukkede der så en mail frem (se bilag 1), med Giber Ringvej Gruppens hørings svar anoteret af Rambøll ([kan læses her](#)).

I det følgende er indsat saksede skærmdumps fra den omtalte pdf - Rambølls kommentarer er i de røde kasser.

Letbane-volden



Det er korrekt at letbanevolden ikke er et støjtiltag. Der er søgt en VVM-ansøgning, men det har ikke noget med støj at gøre (januar 2020).



☐ Rambøll er enig, Letbanevolden er ikke et støjtiltag.

Mustrupvej-volden

Det er korrekt at der ikke er en landzonetilladelse, da volden/adgangsvejen er en del af projektet for at skabe adgang til ejendomme.



- ☐ Rambøll er enig. Mustrupvej-volden er ikke en vold, men en tilkørselsvej.
- ☐ Da der ikke findes en landzonetilladelse for spidsen af volden, er denne del ulovlig jorddeponi

'Testrup Højskole'-volden

Rambøll har ikke lavet ansøgningen, så hvis ansøgningen ikke indeholder støj er det korrekt at den ikke skal medtages.


Indikeret ved pilen til venstre i kortet ovenover

Denne er godkendt via en landzonetilladelse, men tilladelsen nævner ikke støj, men i stedet kosmetik: *"Vi har herudover lagt vægt på, at bakkerne/volden vil medvirke til, at der fra højskolen ikke er direkte udsigt til Beder-Bering vejen."*⁶

Der er altså ikke tale om støjreduktion, og omkostningen til denne, kan ikke trækkes fra puljen til 'øget støjdæmpning'.

- ☐ Rambøll erklærer sig enig i, at såfremt voldene i Testrup ikke nævner støj, så skal de ikke medtages
- ☐ Landzonetilladelsen nævner ikke støj

Vold ved Kølsmosevej / Ingerslevvej




Det er korrekt at landzonetilladelsen ikke indeholder støj.




- ☐ Rambøll er enig i at deponibunken ved Ingerslevvej ikke er en støjvold.

“Vold” - Nymarks Allé (S8)

Den er udført, se differenskort.



- ☐ Rambøll mener at volden langs Nymarks Allé er etableret.
- ☐ Det er ikke tydeligt hvordan dette ses på differenskortet.



- ☐ Luftfoto virker identisk med visualiseringen fra VVM (2013) og kunne tyde på at der ikke er sket noget her.



Figur 14 Luftvisualisering af tilslutningen ved Tandervej med alternativ A. Luftvisualisering 6.

Konklusion

- ☐ 4 volde der indgår i Rambølls tidligere estimat er dermed ude af puljen.
- ☐ MTM har tilbageholdt centrale nye oplysninger for offentligheden.
- ☐ Der er stadig uvished om, om volden ved Nymarks Allé er etableret.
- ☐ Rambølls svar passede ikke med forvaltningens forhåndskonklusion, og derfor har man skrevet en ukonkret og uigennemsigtig redegørelse – et røgslør.
- ☐ Forvaltningens svar er vildledende, antyder effekt af volde trods intern viden om det modsatte.

- ☐ Forvaltningen forsøger at lukke sagen for at undgå ansvar, hvilket understøttes af, at der skulle hele tre enslydende henvendelser om aktindsigt til, for at få fat i det relevante dokument.
- ☐ MTM har misforstået puljen, da der henvises til overholdelse af grænseværdier.
- ☐ VVM-tilladelsens punkt 7) vedr. øget støjdæmpning er ikke overholdt

Støj, Bering Beder, bemærkninger til høringssvar og differenskort



Rasmus Holck Christensen <RAMC@ramboll.dk>

Til Rasmus Stougaard Niiranen

Du svarede på denne meddelelse den 06-11-2024 11:14.



høringssvar-2-aak-2024-v4_med besvarelse fra Rambøll 2024-11-04.pdf
.pdf-fil

Denne mail er fra en afsender uden for Aarhus Kommune. Åbn kun vedhæftede filer og links, hvis du kender afsenderen og ved, at indholdet er sikkert.

Hej Rasmus

Jeg har vedhæftet høringssvaret med mine bemærkninger, se vedhæftet.

I forhold til differenskortet kan det tage mellem 2 og 5 dage at lave. Det er svært at sige mere præcist da det er store datamængder og derved risiko for mange nedbrud. Jeg tænker at det kunne give god mening med differenskortet. Vil du vende tilbage om kortet skal udarbejdes.

Med venlig hilsen

Rasmus Holck Christensen

Ingeniør
Projektschef
1102132

M 51611305
ramc@ramboll.dk

Rambøll
Olof Palmes Allé 22
DK-8200 Aarhus N
<https://dk.ramboll.com>

Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417
Hjemsted: Hannemanns Allé 53, 2300 København S